




**Maintenance des permutateurs RVH 215i**

RVH 215i

La société Thomy dispose d'un service de maintenance des permutateur RVH 215i comprenant la re-fabrication de la partie électronique ainsi que l'intégration de celle-ci dans le boîtier d'origine. Le RVH 215i est l'appareil d'automatisme effectuant la permutation des interrupteurs des cellules double dérivation HTA VM6 et PY de la société Merlin Gerin.

Le service nécessite la récupération des permutateurs défectueux dans nos locaux.

-  Nous supprimons l'interrupteur de selection des temps de permutations afin de le fixer à 5 Seconde.
-  Notre service propose l'ajout d'une LED indiquant l'état «en cours» de la permutation de la cellule HTA.
-  Après la maintenance du permutateur, sa mise en place et son raccordement sont strictement identiques à l'original.
-  Le système d'essai batterie dispose dorénavant d'une LED (rouge/verte) selon l'état de la tension de la batterie.
-  Suite à un blocage du permutateur dû aux essais de permutations, celui-ci se réinitialise automatiquement lorsque les conditions de permutations sont à nouveau réunis.