



CONCEPTION, FABRICATION & MAINTENANCE DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

www.thomy.fr

Voltage Presence Indicating System Système indicateur de présence tension

Circuit de remplacement de VPIS RM6 Schneider

Dispositif adapté aux tableaux HTA Schneider RM6 version 2002 à 2009 / Tensions des réseaux 10kV à 24kV.

Référence : Circuit VPIS RM6 S

La société THOMY a conçu un circuit de remplacement pour répondre aux problématiques concernant les pannes des VPIS RM6 Schneider. Les VPIS des tableaux RM6 sont des boîtiers qui peuvent être ouverts en décollant le couvercle aisément. Une fois le VPIS ouvert et le circuit remplacé, le couvercle est refermé avec du ruban adhésif.

- ⚡ La température de fonctionnement des composants est comprise entre -40°C et $+90^{\circ}\text{C}$.
- ⚡ Le remplacement du circuit des VPIS est simple et rapide grâce au connecteur identique au modèle d'origine, ne demandant aucun accès au réseau HTA.
- ⚡ Les composants sont protégés des éventuelles surtensions grâce à des tubes décharge à gaz (Parafoudre).
- ⚡ Les voyants sont constitués de LED AllnGaP rouges à performances optiques de précision offrant un flux lumineux élevé, pour une meilleure lisibilité à la lumière du jour et sur de très longues périodes.
- ⚡ La tension, sur les bornes des prises de potentiel L1, L2 et L3 est quasiment identique aux modèles des VPIS d'origine permettant l'utilisation des comparateurs de phase d'origine. Néanmoins il est conseillé de changer tous les VPIS des arrivées d'un même tableau HTA afin d'effectuer la concordance des phases dans de bonnes conditions.



Circuit vendu nu, sans le boîtier. L'utilisateur sera contraint de remplacer le circuit dans le boîtier d'origine. Il est fortement conseillé de changer tous les VPIS des arrivées d'un même tableau HTA afin d'effectuer la concordance des phases dans de bonnes conditions.


Prix unitaire HT de 1 à 19 pièces.....44€

Prix unitaire HT de 20 à 100 pièces.....39€

Prix unitaire HT pour plus de 100 pièces.....36€

*Taux de TVA applicable fixé à 20% (art. 278 du code général des impôts)

Photos non contractuelles



Boîtier d'origine non fourni

THOMY S.A.S

CONCEPTION FABRICATION & MAINTENANCE DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

7 av Buffon
77290 Mitry-Mory
06 98 00 28 29
thomy.sas@gmail.com

www.thomy.fr